



**План мероприятий по локализации и ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на объектах
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» котельной ПО ВЭС**

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на объектах филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Омскэнерго» ПО ВЭС разработан во исполнение приказа Министерства энергетики РФ №2234 от 13.11.2024 г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения обеспечения оценки готовности к отопительному периоду» в соответствии с Приложением №1, Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, с целью обеспечить готовность предприятия, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах.

План мероприятий предусматривает:

1. Возможные сценарии возникновения и развития аварий на объектах;
2. Силы и средства, используемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах;
3. Состав и дислокация сил и средств;
4. Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте;
5. Организация управления, связи и оповещения при аварии на объектах предприятия;
6. Первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте;
7. Организация материально-технического, инженерного, финансового и других видов обеспечения работ по локализации и ликвидации аварий на объекте

1. Возможные сценарии возникновения и развития аварий

1. Сценарий №1. Задымленность помещения котельной.

Признаки: угарный газ, срабатывание пожарной сигнализации.

Действия персонала котельной:

- прекратить подачу топлива в котлы; провентилировать помещение котельной.
- сообщить инженерно-техническому персоналу, руководителю.
- выставить предупредительные знаки у входа в помещение и организовать наружное наблюдение;
- открыть полностью окна приточной вентиляции, дверь, провентилировать помещение котельной;
- произвести поиск утечек в сварных швах газопроводов, обшивке котлов;
- устранить неисправности и ввести в эксплуатацию оборудование, с записью в оперативный журнал

Действия руководителя ИТР (по прибытии):

- даёт указания об удалении людей и транспорта из опасных зон и выставлении постов и предупредительных знаков;
- инструктирует работников, участвующих в ликвидации аварии, о порядке поведения работ;
- руководит ремонтно-восстановительными работами.

2. Сценарий №2. Пожар

Возможные причины аварии: нарушение герметичности сварных швов, загорание сажи в газопроводах, замыкание электропроводки и др.

Действия персонала котельной:

- прекратить подачу топлива в котлы,
- остановить дутьевые вентиляторы и дымососы,
- выключить питательные устройства;
- вызвать команду МЧС по телефону 01;
- оповестить диспетчера ОДС;
- сообщить начальнику службы, руководителю ПО;
- приступить к ликвидации пожара и локализации очага возгорания всеми имеющимися противопожарными средствами не прекращая наблюдения за котлами;
- если пожар угрожает непосредственно котлам, следует остановить их в аварийном порядке;
- эвакуировать из котельной всех работников, при наличии пострадавших оказать им первую медицинскую помощь и вызвать скорую помощь по тел. 03;
- принять участие в проведении аварийно-восстановительных работ;
- после ликвидации пожара и проведения аварийно-восстановительных работ включить оборудование котельной в работу;